


Plaka: 34HU100

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No WDF63970313893763



DEĞİŞEN BOYA LOKAL BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓				AYAR	Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					AYAR	Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı		✓			✓		Sol Ön Şase						ONR
Sağ Arka Çamurluk				✓			Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk				✓		ÇIKMA	Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı		✓			✓		Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓					Sol Marşpiyel	✓					
Kaput		✓			✓		Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sağ İç Direk		✓				ARKA KAPI İÇİ
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj		✓					Sol İç Direk		✓				ÖN KAPI İÇİ

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

163 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

134 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO M538 116 CDI 8+1

Şasi No: ***3763

Hasar Tarihi

05.12.2021

25.10.2020

31.08.2019

Hasar Nedeni

Çarpma

Park Halinde Çarpılma

ERP-Çarpılma

Hasar Tutarı

43,000.00 TL

762.25 TL

6,126.86 TL