

Plaka: 34FOA322

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No W1V44770513727065



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Kaput						FOLYO	Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj	✓						Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

179 Hp

W1V44770513727065 ŞASI NOLU ARACIN HASAR KAYDI YOKTUR.