



■ Değişen, Sökülmüş Boyanan Parça - ■ Boyalı, Lokal Boyalı, İşlemli Parça

Sol Ön Şase
Orjinal

Sol Ön Çamurluk
Sökülmüş Boyalı

Sol Ön Kapı
Değişim

Sol Arka Kapı
Bulunmuyor

Sol Arka Çamurluk
Boyalı

Sol Arka Şase
Orjinal

Ön Panel
İşlem Görmüş

Ön Kaput
Boyalı

Tavan
Plastik

Arka Bagaj
Sökülmüş Boyalı

Arka Panel
Orjinal

Sağ Ön Şase
Orjinal

Sağ Ön Çamurluk
Sökülmüş Boyalı

Sağ Ön Kapı
Sökülmüş Boyalı

Sağ Arka Kapı
Boyalı

Sağ Arka Çamurluk
Boyalı

Sağ Arka Şase
Orjinal

Araç Fabrikasyon Orjinal Güç:

360 HP

Test Sonucunda Ölçülen Güç:

325 HP

Motor Performansı:

% 90,28

34 HLM 54 plaka no'lu araç için hasar kaydı bulunmamaktadır.