



■ Değişen, Sökülüp Boyanan Parça - ■ Boyalı, Lokal Boyalı, İşlemli Parça

Sol Ön Şase
Orjinal

Sol Ön Çamurluk
Orjinal

Sol Ön Kapı
Orjinal

Sol Arka Kapı
Bulunmuyor

Sol Arka Çamurluk
Orjinal

Sol Arka Şase
Orjinal

Ön Panel
Orjinal

Ön Kaput
Lokal Boyalı

Tavan
Orjinal

Arka Bagaj
Orjinal

Arka Panel
Orjinal

Sağ Ön Şase
Orjinal

Sağ Ön Çamurluk
Orjinal

Sağ Ön Kapı
Orjinal

Sağ Arka Kapı
Orjinal

Sağ Arka Çamurluk
Orjinal

Sağ Arka Şase
Orjinal

Araç Fabrikasyon Orjinal Güç:

114 HP

Test Sonucunda Ölçülen Güç:

110 HP

Motor Performansı:

% 96,49

34 BEU 894 plaka no'lu araç için hasar kaydı bulunmamaktadır.