




Plaka: 06FM5915

Marka/Model: Volkswagen Caravelle


Şase No WV2ZZZ7HZFH100185



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı	✓					EZİK	Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ İç Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk			✓				Sol Üst Direk	✓					
Kaput		✓					Sol İç Direk	✓					
Tavan	✓						Ön Panel						PLASTİK
Bagaj	✓					EZİK	Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı			✓				Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sağ Marşpiyel	✓						Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

140 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

111 Hp

Araç Marka ve Model: VOLKSWAGEN CARAVELLE COMFORTLINE 2.0 TDI 140 (8+1)

Şasi No: ***0185

Hasar Tarihi

03.09.2019

14.09.2017

Hasar Nedeni

Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma

Çarpisma

Hasar Tutarı

2,470.68 TL

1,000.92 TL