


Plaka: 35SE100

Marka/Model: BMW İX

Şase No WBY11CF06PCL27911



DEĞİŞEN BOYA LOKAL BOYA ORJ : ORIJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel						PLASTIK
Sol Arka Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel						PLASTIK
Kaput	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel	✓						Sağ İç Direk	✓					
Tavan						CAM	Sol Üst Direk	✓					
Bagaj						PLASTIK	Sol İç Direk	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



% 98

FABRİKASYON DEĞERİ

326 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

320 Hp

WBY11CF06PCL27911 ŞASİ NOLU ARACIN HASAR KAYDI YOKTUR.