

Plaka: 34BE6559

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No WDF63960313575400



DEĞİŞEN LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk						PLASTİK	Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					BOYASIZ ONARIM	Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓					BOYASIZ ONARIM	Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk			✓			BOYASIZ ONARIM	Sol Marşpiyel	✓					
Kaput		✓					Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTİK SÖK-TAK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj			✓				Sol İç Direk	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

109 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

96 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO 109 CDI PANELVAN

Şasi No: \*\*\*5400

Hasar Tarihi

29.05.2019  
24.04.2018  
14.12.2016  
17.06.2011  
26.03.2011

Hasar Nedeni

Çarpma  
Çarpma  
Çarpma  
Çalinma  
Çarpma

Hasar Tutarı

-  
-  
-  
258.00 TL  
720.00 TL