




Plaka: 34BSN761

Marka/Model: Volkswagen Caravelle


Şase No WV2ZZZ7HZFH128203



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı					✓		Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk				✓			Sol Marşpiyel	✓					
Kaput				✓			Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTIK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj			✓				Sol İç Direk	✓					

## MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

140 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

120 Hp

**WV2ZZZ7HZFH128203 şasi no'lu araç için 1 adet hasar kaydı bulunmaktadır.**

Araç Marka ve Model:VOLKSWAGEN CARAVELLE COMFORTLINE 2.0 TDI 180 (8+1)

Hasar Tarihi

15.10.2015

Hasar Nedeni

ERP-Çarpma

Hasar Tutarı

32,532.97 TL