



Plaka: 34CIV598

Marka/Model: Mercedes-Benz Viano


Şase No WDF63981313589110



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk						PLASTİK	Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı				✓			Arka Panel						ONR
Sağ Arka Kapı				✓			Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı			✓				Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel		✓				
Sol Arka Çamurluk		✓					Sol Marşpiyel	✓					
Kaput		✓					Sağ Üst Direk		✓				
Ön Panel						PLASTİK	Sağ İç Direk		✓				
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj		✓					Sol İç Direk	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



#### FABRİKASYON DEĞERİ

150 Hp

#### ÖLÇÜMLENEN DEĞER

129 Hp

#### Hasar Tarihi

07.10.2018  
04.05.2016  
12.05.2015  
01.07.2014  
07.03.2011

#### Hasar Nedeni

Çarpma  
ERP-Çarpisma  
ERP-Çarpisma  
ERP-Çarpma  
Çarpma

#### Hasar Tutarı

-  
10,430.15 TL  
2,083.33 TL  
1,595.72 TL  
3,091.77 TL