



Plaka: 34D2011

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF44770513274544



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

| PARÇA ADI | ORJ | BOY | LKL | DEĞ | S.T | AÇIKLAMA | PARÇA ADI | ORJ | BOY | LKL | DEĞ | S.T | AÇIKLAMA |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Sağ Ön Çamurluk | ✓ | | | | | | Bagaj Havuzu | ✓ | | | | | |
| Sağ Ön Kapı | ✓ | | | | | | Arka Panel | ✓ | | | | | |
| Sağ Arka Kapı | ✓ | | | | | | Sol Ön Şase | ✓ | | | | | |
| Sağ Arka Çamurluk | ✓ | | | | | | Sağ Ön Şase | ✓ | | | | | |
| Sol Ön Çamurluk | ✓ | | | | | | Sol Arka Şase | ✓ | | | | | |
| Sol Ön Kapı | ✓ | | | | | | Sağ Arka Şase | ✓ | | | | | |
| Sol Arka Kapı | ✓ | | | | | | Sağ Marşpiyel | ✓ | | | | | |
| Sol Arka Çamurluk | ✓ | | | | | | Sol Marşpiyel | ✓ | | | | | |
| Kaput | | | | ✓ | | | Sağ Üst Direk | ✓ | | | | | |
| Ön Panel | | | | | | PLASTİK | Sağ İç Direk | ✓ | | | | | |
| Tavan | ✓ | | | | | | Sol Üst Direk | ✓ | | | | | |
| Bagaj | ✓ | | | | | | Sol İç Direk | ✓ | | | | | |

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

181 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO SELECT 119 BLUETEC 5480

Hasar Tarihi

29.02.2020

Hasar Nedeni

ERP-Çarpma

Hasar Tutarı

7,547.39 TL

Aracın motor kaputu Maybach dönüşüm den dolayı değişmiştir.