


Plaka: 34ECG235

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF63970313822020



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı			✓				Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı			✓				Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓					HASARLI	Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı				✓			Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Kaput	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTIK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj			✓				Sol İç Direk	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

95 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

78 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO MINIBUS MN318 110 CDI 8+1

Şasi No: \*\*\*2020

Hasar Tarihi

26.10.2018

09.06.2017

05.10.2015

06.11.2014

Hasar Nedeni

ERP-Arac Disinda Sabit Cisme Çarpma

KTT-Carpma

Carpma

ERP-Çarpisma

Hasar Tutarı

3.046.22 TL

-

1,126.07 TL

950.00 TL