




Plaka: 34ECJ286

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF63910313592490



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk						PLASTİK	Sağ Marşpiyel	✓					BASAMAK
Sol Ön Kapı	✓						Sol Marşpiyel	✓					BASAMAK
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓					Sağ İç Direk	✓					
Kaput	✓						Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓					VERNİK SOYULMASI	Sol İç Direk	✓					
Bagaj		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı				✓			Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk						PLASTİK	Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

116 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

95 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO 111 CDI CAMLIVAN

Şasi No: \*\*\*2490

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
06.06.2020	ERP-Park Halinde Çarpılma	1,412.68 TL
12.11.2019	Çarpılma	7,730.70 TL
07.11.2019	Park Halinde Çarpılma	-
24.03.2018	Çarpılma	1,201.64 TL
10.07.2011	Çarpılma	3,139.00 TL