


|                 |                                 |                           |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Plaka: 34FEG668 | Marka/Model: Mercedes-Benz Vito | Şase No WDF44770313101060 |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

| PARÇA ADI         | ORJ | BOY | LKL | DEĞ | S.T | AÇIKLAMA | PARÇA ADI     | ORJ | BOY | LKL | DEĞ | S.T | AÇIKLAMA |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Sol Ön Çamurluk   |     | ✓   |     |     |     | AYAR     | Sağ Marşpiyel |     | ✓   |     |     |     |          |
| Sol Ön Kapı       |     | ✓   |     |     |     |          | Sol Marşpiyel |     | ✓   |     |     |     |          |
| Sol Arka Kapı     | ✓   |     |     |     |     |          | Sağ Üst Direk |     | ✓   |     |     |     |          |
| Sol Arka Çamurluk |     | ✓   |     |     |     |          | Sağ İç Direk  | ✓   |     |     |     |     |          |
| Kaput             |     | ✓   |     |     | ✓   |          | Sol Üst Direk |     | ✓   |     |     |     |          |
| Tavan             |     | ✓   |     |     |     |          | Sol İç Direk  | ✓   |     |     |     |     |          |
| Bagaj             |     | ✓   |     |     |     |          | Arka Panel    | ✓   |     |     |     |     |          |
| Sağ Arka Çamurluk |     | ✓   |     |     |     |          | Bagaj Havuzu  | ✓   |     |     |     |     |          |
| Sağ Arka Kapı     |     | ✓   |     |     |     |          | Sağ Ön Şase   | ✓   |     |     |     |     |          |
| Sağ Ön Kapı       |     | ✓   |     |     |     |          | Sol Ön Şase   | ✓   |     |     |     |     |          |
| Sağ Ön Çamurluk   |     | ✓   |     |     |     |          | Sağ Arka Şase | ✓   |     |     |     |     |          |
| Ön Panel          |     |     |     |     |     | PLASTİK  | Sol Arka Şase | ✓   |     |     |     |     |          |

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO MIXTO 111 CDI 314D

Şasi No: \*\*\*1060 Araç ağır hasar kayıtlıdır

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Hasar Tarihi | 19.03.2024              |
| Tutar        | 12,000.00 TL            |
| Hasar Nedeni | ERP-Carpma              |
| Hasar Tarihi | 17.10.2018              |
| Tutar        | 44,500.00 TL            |
| Hasar Nedeni | ERP-Çarpma Ağır Hasarlı |
| Hasar Tarihi | 25.07.2017              |
| Tutar        | 3,047.68 TL             |
| Hasar Nedeni | ERP-Çarpma              |
| Hasar Tarihi | 20.11.2016              |
| Tutar        | 1,572.25 TL             |
| Hasar Nedeni | ERP-Carpma              |