


Plaka: 34GBV251

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No W1V44770514168272




■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓					
Sol Ön Kapı	✓					
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓				
Kaput	✓					RÖTÜŞ
Tavan	✓					
Bagaj			✓			
Sağ Arka Çamurluk			✓			
Sağ Arka Kapı		✓				
Sağ Ön Kapı	✓					EZİK
Sağ Ön Çamurluk		✓				AYAR
Ön Panel						PLASTİK

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Marşpiyel	✓					
Sağ Üst Direk	✓					
Sağ İç Direk	✓					
Sol Üst Direk	✓					
Sol İç Direk	✓					
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

136 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

126 Hp

Araç Marka ve Model:MERCEDES VITO BASE 5280 FL

114 CDI

Şasi No: - HASAR KAYDI YOKTUR.