



Plaka: 34GP001

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF44770513321153



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk				✓			Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk			✓				Sol Marşpiyel	✓					
Kaput				✓			Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj			✓				Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

172 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO SELECT 119 BLUETEC 5480

Şasi No: ***1153

Hasar Tarihi
04.09.2021

Hasar Nedeni
ERP-Araca Çarpma

Hasar Tutarı
35,780.77 TL