

Plaka: 34HCY302

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF63970513891544



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓					Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk		✓					Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı		✓					Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı		✓					Sağ Marşpiyel						PLASTIK
Sol Arka Çamurluk		✓					Sol Marşpiyel						PLASTIK
Kaput		✓					Sağ Üst Direk		✓				
Ön Panel						PLASTIK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan		✓					Sol Üst Direk		✓				
Bagaj		✓					Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ		
	FABRİKASYON DEĞERİ	ÖLÇÜMLENEN DEĞER
<p>% 91</p>	<p>98 Hp</p>	<p>90 Hp</p>