




Plaka: 34HG3317

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No WDF44770513160846



DEĞİŞEN LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORIJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Kaput	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel	✓						Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj			✓				Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

163 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

154 Hp

WDF44770513160846 şasi no'lu araç için hasar kaydı bulunmamaktadır.