




Plaka: 34HJL558

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No WDF44770513211719



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA □ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓					Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk						FOLYO	Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓					Sol Marşpiyel	✓					
Kaput						FOLYO	Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj	✓						Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

170 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO SELECT 119 BLUETEC 3480

Hasar Tarihi

11.08.2021
02.04.2021
25.09.2020
19.05.2019
09.04.2019
23.10.2018
29.06.2018
04.08.2017

Hasar Nedeni

Çarpma
ERP-Çarpma
Çarpma
ERP-Park Halinde Çarpılma
Çarpma
ERP-Park Halinde Çarpılma
Çarpisma
ERP-Çarpisma

Hasar Tutarı

200.60 TL
892.50 TL
1,995.97 TL
2,757.42 TL
1,000.00 TL
2,790.00 TL
5,508.00 TL
2,271.93 TL