

Plaka: 34HTE95

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No WDF63970513895209



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓			✓		Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk		✓			✓		Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı					✓		Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Kaput		✓					Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj	✓						Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

163 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

133 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO M338 116 CDI 8+1

Şasi No: ***5209

Hasar Tarihi

18.05.2023

08.03.2021

13.07.2019

06.12.2018

22.10.2015

08.12.2014

Hasar Nedeni

KTT-Carpma

ERP-Çarpisma

Carpma

ERP-Çarpisma

ERP-Park Halinde Çarpilma

ERP-Çarpisma

Hasar Tutarı

-

2,388.25 TL

-

9,816.30 TL

860.00 TL

1,525.08 TL