


Plaka: 34JR1295

Marka/Model: Mercedes-Benz Viano

Şase No WDF63981513629770



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk				✓			Sağ Marşpiyel		✓				
Sol Ön Kapı				✓			Sol Marşpiyel		✓				
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓					Sağ İç Direk	✓					
Kaput		✓					Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓					EZİK	Sol İç Direk		✓				İŞLEMLİ
Bagaj		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk		✓					Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

163 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

140 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VIANO 2.2 CDI AMBIENTE ACTIVITY ORTA

Şasi No: ***9770

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
05.04.2018	ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma Ağır Hasarlı	67,105.17 TL
17.11.2016	ERP-Çarpisma	4,861.14 TL