

Plaka: 34KOZ117

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No W1VVKGFZ4P4243126



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk				✓			Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput				✓			Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓					DELİK VAR	Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı	✓					EZİK	Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel							Sol Arka Şase	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

136 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

128 Hp

### Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO BASE 5280 FL PLUS 114 CDI

Şasi No: \*\*\*3126

Hasar Tarihi

28.04.2024

19.04.2024

24.11.2023

Hasar Nedeni

Carpma

KTT-Carpma

Carpma

Hasar Tutarı

-

-

-