



Plaka: 34KS7487

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No WDF63970513907278



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORIJINAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

| PARÇA ADI | ORJ | BOY | LKL | DEĞ | S.T | AÇIKLAMA | PARÇA ADI | ORJ | BOY | LKL | DEĞ | S.T | AÇIKLAMA |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Sağ Ön Çamurluk | | ✓ | | | | | Bagaj Havuzu | ✓ | | | | | |
| Sağ Ön Kapı | ✓ | | | | | | Arka Panel | ✓ | | | | | |
| Sağ Arka Kapı | ✓ | | | | | | Sol Ön Şase | ✓ | | | | | |
| Sağ Arka Çamurluk | | | ✓ | | | | Sağ Ön Şase | ✓ | | | | | |
| Sol Ön Çamurluk | ✓ | | | | | | Sol Arka Şase | ✓ | | | | | |
| Sol Ön Kapı | ✓ | | | | | | Sağ Arka Şase | ✓ | | | | | |
| Sol Arka Kapı | ✓ | | | | | | Sağ Marşpiyel | ✓ | | | | | |
| Sol Arka Çamurluk | | ✓ | | | | | Sol Marşpiyel | ✓ | | | | | |
| Kaput | | ✓ | | | | | Sağ Üst Direk | | ✓ | | | | |
| Ön Panel | | | | | | PLASTIK | Sağ İç Direk | ✓ | | | | | |
| Tavan | | ✓ | | | | | Sol Üst Direk | | ✓ | | | | |
| Bagaj | ✓ | | | | | | Sol İç Direk | ✓ | | | | | |

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

163 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

143 Hp

WDF63970513907278 şasi no'lu araç için **1 adet hasar kaydı bulunmaktadır.**

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO M338 SELECET 116 CDI 8+1

Hasar Tarihi

01.10.2021

Hasar Nedeni

ERP-Çarpisma

Hasar Tutarı

2,076.42 TL