

Plaka: 34MFB44

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF44770513048586



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓						Sağ Marşpiyel	✓					BASAMAK
Sol Ön Kapı	✓					EZİK	Sol Marşpiyel	✓					BASAMAK
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk			✓				Sağ İç Direk	✓					
Kaput				✓			Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı			✓				Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

162 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO TOURER 114 CDI BLUETEC 3280 PRO E6

Plaka No: \*\*\*8586

Hasar Tarihi

20.08.2021

Hasar Nedeni

ERP-Carpma

Hasar Tutarı

9.146,09 TL