

Plaka: 34MYA743

Marka/Model: Peugeot 2008


Şase No VR3USHNS9SJ564049



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk		✓			✓		Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput		✓			✓		Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk		✓					Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



% 95

FABRİKASYON DEĞERİ

131 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

125 Hp

Araç Marka ve Model: PEUGEOT 2008 GT 1.2 PURETECH 130 EAT8 FL

Şasi No: ***4049

Hasar Tarihi

06.01.2026

Hasar Nedeni

Carpma

Hasar Tutarı

-