

Plaka: 34NAM686

Marka/Model: Peugeot 2008

Şase No VR3USHINS8SJ610048




0303

■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA □ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput		✓					Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk		✓			✓		Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel	✓						Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

131 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

125 Hp

Araç Marka ve Model: PEUGEOT 2008 GT 1.2 PURETECH 130 EAT8 FL

Şasi No: ***0048

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

01.02.2026

ERP-Çarpisma

108.133,25 TL