


Plaka: 34PLK637

Marka/Model: Volkswagen Caravelle


Şase No WV2ZZZ7HZMH001342



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

	DEĞİŞEN	BOYA	LOKAL BOYA	ORJ : ORJİNAL	DEĞ : DEĞİŞİM	ONR : ONARIM
Sol Ön Çamurluk	✓					AYAR
Sol Ön Kapı	✓					
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓					
Kaput		✓				
Tavan	✓					
Bagaj			✓			
Sağ Arka Çamurluk	✓					
Sağ Arka Kapı			✓			
Sağ Ön Kapı			✓			
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Ön Panel						PLASTİK
Sağ Marşpiyel		✓				
Sol Marşpiyel		✓				
Sağ Üst Direk		✓				
Sağ İç Direk		✓				
Sol Üst Direk		✓				
Sol İç Direk		✓				
Arka Panel		✓				
Bagaj Havuzu		✓				
Sağ Ön Şase		✓				
Sol Ön Şase		✓				
Sağ Arka Şase		✓				
Sol Arka Şase		✓				

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

199 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

183 Hp

**Araç Marka ve Model:** VOLKSWAGEN CARAVELLE HIGHLINE 2.0 TDI 8+1 LWB 199 DSG 4M

Şasi No: \*\*\*1342

Hasar Tarihi

10.03.2022

02.06.2021

Hasar Nedeni

ERP-Çarpisma

Çarpma

Hasar Tutarı

12.693,97 TL

2.852,53 TL