


Plaka: 34TG1928

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF44770313023611



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA □ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput				✓			Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTIK	Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

168 Hp

Hasar Kaydı Yoktur.

KAPUT MAYBACH DÖNÜŞÜM SEBEBİYLE DEĞİŞMİŞTİR, HERHANGİ BİR KAZA VB. DURUM YOKTUR.