



Plaka: 34TK9858

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No W1VVKGFZ6P4252636



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput				✓			Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓					EZİK	Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓					EZİK	Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı			✓				Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					BOYASIZ ONARIM	Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk	✓					BOYASIZ ONARIM	Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel							Sol Arka Şase	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



#### FABRİKASYON DEĞERİ

136 Hp

#### ÖLÇÜMLENEN DEĞER

120 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO BASE 5280 FL 114 CDI

Şasi No: \*\*\*2636

Hasar Tarihi

26.05.2025

06.01.2024

Hasar Nedeni

Carpma

ERP-Carpma

Hasar Tutarı

-

16.250,00 TL