



Plaka: 34VZ7857

Marka/Model: Volkswagen Caravelle


Şase No WV2ZZZ7HZDH086232



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORİJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓				AYAR	Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı		✓			✓		Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk		✓					Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı		✓					Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓					Sol Marşpiyel	✓					
Kaput				✓			Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel	✓						Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj		✓				AYAR	Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

140 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

108 Hp

WV2ZZZ7HZDH086232 şasi no'lu araç için **2 adet hasar kaydı** bulunmaktadır.

Araç Marka ve Model:VOLKSWAGEN CARAVELLE COMF.LINE 2.0 TDI 180 8+1 DSG

Hasar Tarihi

24.12.2015

30.10.2014

Hasar Nedeni

Araca Çarpma

ERP-Çarpisma

Hasar Tutarı

2,207.34 TL

4,051.25 TL