

Plaka: 34YZC44

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No W1VVNGTZ3P4216267



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput				✓			Sol Üst Direk	✓					
Tavan						FOLYO	Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Ön Pansel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

237 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

225 Hp

**Araç Marka ve Model:** MERCEDES VITO SELECT 5580 FL 124 CDI 4x4

Şasi No: \*\*\*6267

**Hasar Tarihi**

15.06.2023

**Hasar Nedeni**

Carpma

**Hasar Tutarı**

-

**NOT: Aracın Motor Kaputu Maybach Dönüşümden Dolayı Değişmiştir.**