

Plaka: 34EVL189

Marka/Model: Opel Combo

Şase No W0VEFYHZRMJ939965



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk					✓	EZİK	Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı	✓					HASAR	Sol Marşpiyel	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput	✓					AYAR	Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj			✓				Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sağ Ön Şase						ONR
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase						HASAR
Sağ Ön Çamurluk				✓			Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel				✓			Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

131 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

116 Hp

Araç Marka ve Model: OPEL COMBO ELEGANCE 1.5 DİZEL AT8 130

Şasi No: ***9965

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

08.02.2023

ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma

138,685.38 TL