



Plaka: 34FFZ081

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No W1V44770513819120



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓						Bağaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Kaput					✓		Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTIK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj	✓						Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



% 99

FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

188 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO SELECT 5480 FL 119 CDI

Hasar Tarihi

22.06.2021

Hasar Nedeni

ERP-Sel, Su Baskini

Hasar Tutarı

199,777.28 TL