


Plaka: 34GF2392

Marka/Model: Mercedes-Benz Viano

Şase No WDF63981513592205



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA □ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk						PLASTİK
Sağ Ön Kapı		✓				
Sağ Arka Kapı		✓				
Sağ Arka Çamurluk		✓				
Sol Ön Çamurluk						PLASTİK
Sol Ön Kapı		✓				
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓				
Kaput		✓				
Ön Panel						PLASTİK
Tavan	✓					BOYA DEFORMESİ
Bagaj		✓				

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Bagaj Havuzu	✓					
Arka Panel	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Marşpiyel	✓					
Sağ Üst Direk	✓					
Sağ İç Direk	✓					
Sol Üst Direk	✓					
Sol İç Direk	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



#### FABRİKASYON DEĞERİ

150 Hp

#### ÖLÇÜMLENEN DEĞER

123 Hp

### Araç Marka ve Model: MERCEDES VIANO 2.2 CDI AMBIENTE UZUN

Şasi No: \*\*\*2205

#### Hasar Tarihi

18.07.2018

09.05.2012

30.03.2012

20.03.2012

07.02.2012

#### Hasar Nedeni

Çarpma

ERP-Çarpisma

ERP-Çarpisma

KTT-Çarpma

ERP-Çarpisma

#### Hasar Tutarı

-

893.12 TL

587.20 TL

-

1,571.79 TL