



Plaka: 34NEA15

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF44770513077823



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORİJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı		✓			✓		Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk		✓					Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı				✓			Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓					Sol Marşpiyel	✓					
Kaput						FOLYO	Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj	✓						Sol İç Direk	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

167 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO SELECT 119 BLUETEC 3480

Şasi No: ***7823

Hasar Tarihi
22.10.2022

Hasar Nedeni
Carpma

Hasar Tutarı
47,916.51 TL