


Plaka: 48P4747

Marka/Model: Hyundai Starex

Şase No NLJWWH7JP6Z071897



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓			✓		Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓						Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Kaput			✓				Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel	✓					SÖK-TAK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj	✓						Sol İç Direk	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

140 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

116 Hp

Araç Marka ve Model: HYUNDAI STAREX MINIBUS CRDI OV (Y)

Hasar Tarihi

19.09.2022

10.09.2009

Hasar Nedeni

Carpma

KTT-Carpma

Hasar Tutarı