


Plaka: 34GHR899

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No W1V44770513799462



■ DEĞİŞEN ■ LOKAL BOYA / BOYA ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk						FOLYO	Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sol Ön Çamurluk		✓			✓		Sol Arka Şase	✓					
Sol Ön Kapı	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sol Marşpiyel	✓					
Kaput						FOLYO EZİK	Sağ Üst Direk	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sağ İç Direk	✓					
Tavan	✓						Sol Üst Direk	✓					
Bagaj	✓						Sol İç Direk	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

190 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

169 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO SELECT 5480 FL 119 CDI

Şasi No: \*\*\*9462

Hasar Tarihi

06.08.2022

08.08.2021

Hasar Nedeni

ERP-Çarpisma

Çarpisma

Hasar Tutarı

8,449.93 TL

19,665.00 TL