



Plaka: 34KJV017

Marka/Model: Fiat Doblo

Şase No NM422300007220248



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORIJINAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk				✓			Sağ Marşpiyel		✓				
Sol Ön Kapı		✓					Sol Marşpiyel		✓				HASARLI
Sol Arka Kapı		✓					Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk			✓				Sağ İç Direk	✓					
Kaput		✓			✓		Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı		✓				AYAR	Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk				✓			Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel				✓			Sol Arka Şase	✓					

### MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

75 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

60 Hp

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT DOBLO COMBI 1.3 MULTIJET ACTIVE

Şasi No: \*\*\*0248

Hasar Tarihi  
29.12.2023

Hasar Nedeni  
Carpma

Hasar Tutarı  
18,000.00 TL